

Torpshammars Vägförening 2021-07-18

Angående Bidrag till vägföreningarna.

Vi bör fräscha upp Klöstrevägen där det är många stora potthål samt tjälskador som har gett bulor, vägen används av boende men även annan trafik till och från Idrottsplats, servicegruppen har flyttat till kansliet samt Torpshammars IF med matcher o träningar.

Dessa potthål ger mycket dåligt intryck för besökare samt kan ge allvarliga skador på fordon. Kostnad ca:100,000:-

Med extra bidrag kan vi åtgärda dessa potthål och tjälskador.

Vi har problem med sprickor i asfalten Guldbransensväg och Flottarvägen dessa vägar bör asfalteras om, vilket är en stor kostnad.

Delar av Kvarnvägen bör det läggas ett nytt bärlager.

Inventering av befintlig väg inför värdering inom lantmäteriförrättning Y19553

Inventeringsprotokoll

Del-sträcka	Vägbans bredd (Avrunda till närmsta halvmeters -intervall)	Beläggning Grus Asfalt	Standard Låg Bra Bättre	Ålder <5år 5-15 år 15-24 år 25-35 år >35 år	Skick Gott Normalt Sämre Undermåligt	Kommentar Längd ca (mätt i kartan)
1 Fors-gatan	4,5	Asfalt	Låg	>35 år	Sämre	220 m
2 Flottar-gatan	3,5	Asfalt	Låg	>35 år	Undermåligt	140 m
3 Idrottsvägen	4,5	Asfalt	Låg	>35 år	Sämre	120 m
4 Småbo-vägen	4,5	Grus	Låg	>35 år	Sämre	500 m
5 Härnoldsgatan	4,5	Grus	Bättre	>35 år	Normalt	200 m
6 Järnbruksgatan	5,5	Asfalt	Bättre	>35 år	Gott	130 m
7 Herrgårds-gatan	6,0	Asfalt	Bättre	>35 år	Normalt	190 m
8 Axzellsväg	4,5	Asfalt	Låg	>35 år	Sämre	230 m
10 Guldbransens v	4,5	Asfalt	Låg	>35 år	Undermåligt	230 m
11 Hammar-vägen	3,5	Asfalt	Låg	>35 år	Undermåligt	105 m
12 Yxvägen	3,5	Grus	Bra	>35 år	Normalt	355 m
13 Kvarnvägen	3,5	Grus	Bra	>35 år	Sämre	200 m
14 Nybyggarvägen	6,0	Asfalt	Bra	>35 år	Sämre	345 m
15 Hällavägen	4,5	Grus	Bra	<5 år	Normalt	200 m
16 Klöstrevägen	5,5	Asfalt	Låg	>35 år	Undermåligt	230 m

Med vänliga hälsningar,

Thomas Öhrberg Ordförande Torpshammars Vägförening

