

Varför ska den allmänna badplatsen vid Träporten förbättras?

De lokala och passerande gäster vill inte bada där längre pga mycket ogräs/plantor i vattnet och för att det är en äcklig botten som man sjunker in i.

Antalet badgäster har minskat rejält de senaste 5 åren. Det är strul med omklädningsrummet och utedasset, båtbyggan togs bort och de vanliga bryggor är i dåligt skick.

Hur förbättrar vi detta?

- 1) Ny botten behövs.
- 2) Renovera bryggorna eller nya.
- 3) Lägga till en liten båtbygga.
- 4) Snygga till omklädningsrummet, utedasset och stranden.
- 5) Sand istället för grus på stranden.
- 6) Lägga till en pir på andra sidan av stranden för att minska vågorna. Det är bättre för den mattan som ligger på botten och för stranden själv. Vilket då även minskar kostnaderna i underhållet.